
Testprotokoll für The Widgit Company, Inc.

Dies ist das Testprotokoll für die Charge 234567. Laut der nachfolgenden Messungen lautet das Testergebnis "Failed". Der Test wurde am Donnerstag, 27. Januar 2011 um 08:37:24 vom Techniker Mr. Watson durchgeführt. Die für den Test verwendeten Geräte werden unten aufgeführt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Leiter Alexander G. Bell. Bei dem Test wird geprüft, ob die Ausgabespannung 5Vdc +/- 0.4Vdc beträgt. Der Test entspricht den festgelegten Spezifikationen. test specification.

Graph der Testergebnisse



Graph of Test Results

	Nomin al		Besta nden
Einheit 0	5.0	4,912	TRUE
Einheit 1	5.0	4,531	FALSE
Einheit 2	5.0	5,131	TRUE

Der Test wurde mit folgender Ausstattung durchgeführt:

- Control # 1253: PXI-1000B PXI Chassis

- Control # 8854: PXI-8156B Embedded Computer

- Control # 8856: NI 5401 40 MS/s Function Generator

- Control # 8866: NI 4060 5.5 Digit Scanning Multimeter